Dart Aerospace Ltd. Tuesday, 12/20/2005 2:52:12 PM Date: Kim Johnston User: **Process Sheet Drawing Name** : SPACEPOD BODY LH : CU-DAR001 Dart Helicopters Services Customer : 25300A Job Number **Estimate Number** Part Number : D31881 P.O. Number S.O. No. : 1/A : D3186 REV A **Drawing Number** : 12/20/2005 This Issue : N/A : NC **Project Number** Prsht Rev. : NIA : SMALL /MED FAB **Drawing Revision** Type First Issue : 25299A Material **Previous Run** Each : 1/20/2006 **Due Date** Qty: 1 Um: Written By Checked & Approved By Comment : Est Rev:A 05-11-29 Additional Product Job Number: Description: **Machine Or Operation:** Seq. #: Aluminum Spacer 1.0 D2213 8.0000 Each(s) 8.0000 Each(s)/Unit Total: Comment: Qty.: Ship To Delastek 05,12,21 57 8 D2213 Spacer 2.0 PG **Comment: PURCHASING** Issue P/O: COCC BODY D3188-1 Description: SHIP LABEL D0600-141 & D2213 Spacers Supplier: Delastek Conformity Certificate and Process sheet required Ship 2 Items from Previous steps PACKAGING RESOURCE #1 3.0 PACKAGING 1 Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Receive and inspect for transit damage. Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from

Delastek is attached.

DIMENSIONAL CHECK

Comment: DIMENSIONAL CHECK

QC6

Inspect dimensions as per Dwg D3188 . Visual inspection. Check for void spot and pins.

4.0

Dart Aerospace Ltd

W/O:		WORK ORDER CH	HANGES				
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No):	PAR #: Fault Category:	NCR: Yes ∕1	od DC	A. DA	Date: ∂	16/85/29

QA: N/C Closed: ____ Date: ____

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)							
		Description of NC		Corrective Action Section E	}	Verification Section C	Approval Chief Eng	A	
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			Approval QC Inspector	
						; 			
					;				

NOTE: Date & initial all entries

Date: Tuesday, 12/20/2005 2:52:12 PM Kim Johnston User: **Process Sheet** Drawing Name: SPACEPOD BODY LH Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Job Number: 25300A Part Number: D31881 Job Number: **Description:** Seq. #: **Machine Or Operation:** PACKAGING RESOURCE #1 PACKAGING 1 5.0 Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Identify and Stock Location: F.G. DOCUMENT CONTROL DC 6.0

Comment: DOCUMENT CONTROL

Inspection Level 21

Job Completion



Doubdag 0

Dart Ae	rospace l	Ltd							
W/O:			W	ORK ORDER CHANGES		-			
DATE	STEP			ANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	egory: No	CR: Yes	No DQA	A :	_ Date: _	
					QA: N/	C Closed	d:	_ Date: _	
NCR:			WORK ORD	DER NON-CONFORMANC	E (NCR)			
		Description of NC		Corrective Action Section B		Verific	ation	Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section		Chief Eng	QC Inspector
THE PROPERTY.					-				:


NCR:		WORK ORDER HON-COM ORMANCE (NCK)							
		Description of NC		Corrective Action Section B			A I		
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector	
ne .					-				

NOTE: Date & initial all entries





DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROSPACE LT HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	D
CHECKED,	APAROVED	DRAWING NO.	REV. A
4		D3188 sh	EET 1 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	итѕ
A	03.04.03	NEW ISSUE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



GENERAL NOTES:

- REFERENCE DIMENSIONS MATCH AIRCRAFT CONTOUR AND DOOR OPENING 1.
- LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING 2.
- 3. MATERIALS:

RESIN:

EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

FIBER:

9.7 oz 7781 WEAVE "S" GLASS (9 oz SATIN)

12 oz UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")

18 oz ROVING "E" GLASS (18 oz CLOTH) OWENS CORNING MILLED FIBERS, "E" GLASS

3M K20 GLASS BUBBLES

FOAM:

A500 CORE CELL OR DIVINYCELL OR AIREX

OR KLEGECELL

FILL VOIDS IN FOAM WITH PASTE MADE FROM MILLED FIBERS & RESIN

MOLD SHEDULE:

PART	LAYUP	TRIM AND DRILL
D3188-1	DT8003	DT8501
D3188-2	DT8004	DT8502
D3188-3	DT8500	DT8501


APPLY ANTI-SKID PAINT TO TOP SURFACE OF PODS PER QSI 005 4.4 5.


FINISH: INSIDE/OUTSIDE WITH GREY DUPONT HIGHBUILD PRIMER 1144-S 6.





Γ	DESIGN JB	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, O	
	CHECKED	APPROVED	DRAWING NO. D3188	REV. A SHEET 2 OF 7
\mathbf{I}	DATE		TITLE	SCALE
l	03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS











DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
1		D3188	SHEET 3 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS







DESIGN JB	DRAWN BY		SPACE LTD ONTARIO, CANADA
СНЕСКЕР	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
#		D3188	SHEET 4 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS








DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ONT	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A SHEET 5 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS







SECTION A-A (TYPICAL FLOOR SECTION)





DESIGN JB	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, OI	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
1	1 (A)	D3188	SHEET 6 OF 7
DATE	/	TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS





SECTION B-B (SECTION C-C SIMILAR)

25300A


. ǀ

Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD





DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROSI HAWKESBURY, ONTA	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. A
-#-	10	D3188	SHEET 7 OF 7
DATE		TITLE	SCALE
03.04.03		SPACEPOD BODY	NTS



Copyright @ 2003 by DART AEROSPACE LTD

DELASTEK DELASTEK COMPOSITES INC.

DELASTEK COMPOSITES INC 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice#	10187	
Customer#	DART	

,	Γ	elephone:	(8	19	9)	53	3-57	788
		_		-			v		

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd.

1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7

Canada

Canada

Telephone: 613-632-3336 Contact: Linda Lacelle Ship to:

Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

[Sh	ip via		.O.B.	1.4	Terms		Salesperson	
	PURO	COLLECT	Point de départ			Net30 days	Claude Lessard, ext. 233		
Ì	Ship date	Order Date				Your PO		GST/PST #	
Ī	04/04/06	21/12/05	4314	Linda L	acelle	PO0000032	24		
	Order / Oty	B.O. Qty	Current Ship.	Îtem#		Îtem	Description	9	
The state of the s	Ofv. 1	0 0	1 DF	Item #* KC134-0020 KC134-0019	B25301A JOB: 32275	pacepod Body DH	olek		
L				1.6-2-1-4	<u></u>				

			ŀ		
controlled an order and ap	d tested in accor	caterials, process a dance with the requitions. All such recorders.	uirements of the cords are on file	ne purchase V le at our plant	
Cust.	☐ Adm.	☐ Quality	☐ Ship.	Accepted by: Quality department AQ-3	 357

PELASIEN CUMPUSILES

Date: Vendredi, 17/02/2006 09:44:12
Utilisateur: Lo:≈aine Lamy

DELASTEK COMPOSITES Inc.

Feuille de Procédé Client : DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin : SPACEPOD BODY Numéro Job : 32277 Numéro Article : DKC134-0019 Numéro Soumission: 1714 Numéro Dessin : D3188 Numéro B.A. Projet Numéro : DKC134 : 17/02/2006 Cette fois No. B.V. : Révision dessin : A : NC Prsht Rev. Matériel : Fibre 7781 et Résine 411-350 Prem. fois : // Type Date Dûe : 24/03/2006 Qté: UNITE 1 UdM: : 32273 Job précédente Écrit par Vérifié & Approuvé par Commentaires : N° de pièce Dart Aerospace : D3188-1 N° Delastek Composites DKC-134-0019 10605.180 N° de Projet Delastek: DK-362 Process Sheet Rev.: 05 Produit additionnel Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: AC0303 Frekote 44NC Commentair Qty.: 0.050 UNITE(s)/Unit Total: 0.050 UNITE(s) Frekote 44NC 2.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs-PRÉPARATION DU MOULE Faire la préparation du moule N° DT 8003 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006 e Début: Heure Fin:_ Sceau: 3.0 AC0409 Tissu à délaminer Release ply B Commentair Qty.: 9.84 VERGE(s)/Unit Total: 9.84 VERGE(s) Tissu à délaminer Release ply B 4.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3 Commentair Qty.: 9.27 VERGE(s)/Unit Total: 9.27 VERGE(s) Wrightlon 5200 Bleu P3 5.0 AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10 Commentair Qty.: 6.00 VERGE(s)/Unit Total: 6.00 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10 6.0 AC0752 Stretchlon 200 poche à vide Vert Commentair Qty.: 7.00 VERGE(s)/Unit Total: 7.00 VERGE(s)

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Lorraine Lamy Feuille de Procédé Utilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numero Job: 32277 Numéro Job: # Séq.: Description: Machine ou Opération: 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y AAC0326 7.0 Commentair Qty.: 11.4 VERGE(s)/Unit . Total: 11.4 VERGE(s) 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200' 8.0 4.0000 RL(s) 4.0000 RL(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y Fiberglass 12 oz Unidirectional AAC0443 9.0 Commentair Qty.: 0.80 VERGE(s)/Unit Total: 0.80 VERGE(N° de Lot: Fiberglass 12 oz Unidirectional AAC0633 WR1850 ROVING 10.0 Commentair Qty.: 0.35 VERGE(s)/Unit Total: 0.35 VERGE(s) WR1850 ROVING 18 OZ x 50" PRÉPARATION 3 11.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 45.0000Min Total Run: 0.7500Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe et les quantités inscrites sur ceux-ci. À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants les uns sur les autres. Heure Fin: Sceau: 12.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0.0640 PINTE(s)/Unit 0640 PINTE(s) Total Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 13.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 2.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 2.000 KILOGRAMME Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 14.0 AAC0673 Fibre de verre Miapoxy 66 Commentair Qty.: 0.0039 GALLON(s)/Unit Total: 0.0039 GALLON(s) Fibre de verre Miapoxy 66 15.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Utilisateur:	Lorraine Lamy	Feuille de Procédé	فی یو
	Job: 32277	Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0019	W
Numéro Job			
# Séq.:	Machine	ne ou Opération: Description :	
,		parer une seringue rempli de 30 ml de résine chargé de fibre dde verre Mia Poxy 66.	
16.0	Date:		
Com	FAIRE	p: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run : 1.5000Hrs RE LE LAMINAGE DES TISSUS ide de la seringue. Faire un joint tout autour de la dénivellation pour la porte directement dans le moule.	
	À l'aide imbibe	ide d'un rouleau 2" dia, appliquer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DT 8003 et ensuite ber un pli de tissu 9.7oz.et un 18 oz. sur la section supérieur de la pièces.	
	Recom		
17.0	POCHE A		
Com		o: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs È LA POCHE À VIDE	
F:	 	la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:	
	2- Film 3- Feut	isu à délaminer m Perforé P-3 utre de drainage. c à vide Stretchlon 200	
	Laisser Date:	Per sécher pendant 4 heures Minimum. 1703/06 Heure Début: Heure fin: Sceau:	
		g Début: Curing Fin:	
18.0	AAC0457		
Comm		0.75 FEUILLE(s)/Unit Total: 0.75 FEUILLE(s) ore-cell A500 plain 4'x8' 1" thick Selon dessin D3188 de Dart Lot: 2-4483-3	-
:	:		

Feuille de Procédé Lorraine Lamy Utilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 32277 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: FABRICATION GÉNÉRALE DART 19.0 FAB GÉNÉRALE 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 120.0000Min Total Run: 2.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Tailler et le Foam Core 1" selon plan de découpe et gabarits Heure Fin:__ Sceau: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 20.0 0.200 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.200 KILOGRAMME(s) Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 21.0 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0.0064 PINTE(s)/Unit Total: 0.0064 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 22.0 FINITION PIÈCE DART FINITION 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART Prendre les deux pièces de 11" x 57" et sceller 1 grande surface sur chacune d'elle selon I.G. # Sceller le Foam Core. 23.0 . AAC0452 Polybond B46F Commentair Qty.: 0.010 KIT(s)/Unit Total: 0.010 KIT(s) Polybond B46F 24.0 FINITION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART À l'aide de polybond, coller ensemble les deux surfaces scellées Disposer des poids sur les pièces pour conserver une pression de collage. Laisser sécher 2 heures minimum.

Utilisateur: Lorraine Lamy Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Job: 32277 Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Date: Quantité: Sceau: TRIMAGE 3 TRIMAGE COMPOSITES DART 25.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs TRIMAGE COMPOSITES DART Ajuster chacune des pièces de foam core dans le moule selon le dessin. Quantité: Quantité: Date: Sceau: 26.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 0.300 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.300 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 27.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0.0096 PINTE(s)/Unit Total: 0.0096 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 28.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350 promoté 75 minutes... 29.0 FABRICATION GÉNÉRALE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs FABRICATION GÉNÉRALE DART Retirer les pièces de foam core du moule Sceller les foam core à l'aide de la résine promoté N° 411-350 75 minutes. Selon I.G. # Sceller le Foam Core Laisser sécher pendant 2 heures minimum. Initiales:

Utilisateur:	Lorrai	ne Lamy		<u>Feuille c</u>	<u>le Procédé</u>	_	
	lient:		Dart Aerospace Ltd.		Nom Dessin: SPACE		
Numéro		322//	#		Numéro Article: DKC13	4-0019	
Numéro Job); 						
# Séq.:		Machine	ou Opération:		Description	ı :	
30.0		AAC0452		Polybond E	346F		
			ond B46F N° de	Total: 0.078 (T(s))		
31.0		PRÉPARA	ATION 3	PREPARA	TION DU MATÉRIEL DART	1 18 8 1 2 1 5 1 6 8 1 1 1 8 8 8 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	
Con	nmenta	ir Setup:	0.00Hrs/ Run: 5.0000!	Min Total Run : 0.0833H	Irs		
		PRÉPA	ARATION DU MATÉRI	EL			
		Faire la	a préparation du Polyb	ond ·			
		1 and 10	rla/66		Officer	斯	
		Date	Heure Début				<u></u>
32.0	ı	ASSEMBL	AGE 3 	ASSEMBLA	AGE GÉNÉRALE DART		
Com	nmentai	r Setup:	0.00Hrs/ Run: 60.0000	Min Total Run : 1.0000	Hrs		
		ASSEN	MBLAGE GÉNÉRALE I	DES PIECES	•		
		Coller I	es différents pièces de	Foam Core dans les Spa	acepod Body à l'aide du	Poly bond.	
		G	7/140G		OELASTEK COMPOSITE	(States)	
22.0		Date A		Heure Fin:			
33.0	,			PAIRE LA P	POCHE À VIDE		
Com	mentai	•		Min Total Run: 0.3333	Hrs		
		EFFEC	TUER LA POCHE A V	IDE			
-		Faire la	poche à vide en applie	quant les composantes d	ans l'ordre suivant:		
		1- Tissu	ı à délaminer,				
			re de drainage				
		3- Sac a	à vide Stretchlon 200				
		Laisser	sécher pendant 2 heur	res minimum.			
		Retirer I	e bagging entre 1 heur	re et 1 heure 1/2 après le	mélange de la résine af	în d'enlever le surplus de	
		polybon	d avant que celui-ce no	e soit complétement poly	mérisé	PRANT	
		Date	/03/04 Heura Dáhuti	Heure Fin:	Sceall.	31	
		Dard	ricule Debut	TIEUICTIII	OCEAU		
·		Curing [Début:C	Curing Fin:			

Feuille de Procédé Utilisateur:. Lorraine Lamy Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 32277 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens 34.0 AC0058 Commentair Qty.: 0.100 UNITE(s)/Unit Total: 0.100 UNITE(s) Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens AC0059 35.0 Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens Commentair Qty.: 0.078 UNITE(s)/Unit Total: 0.078 UNITE(s) Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens **FINITION 3** FINITION PIÈCE DART 36.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FINITION GÉNÉRALE Corriger les petits défauts de surface de la pièce avec du Sikkens. Pour les plos gros défauts, utiliser du Heure Début: Heure Fin: 37.0 TRIMAGE COMPOSITES DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs TRIMAGE COMPOSITES DART Tailler le foam core afin d'ajuster le contour de la pièce à celui du moule. 38.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 0.100 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.100 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 39.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0.0032 PINTE(s)/Unit Total: 0.0032 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 40.0 FINITION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART Sceller le foam core qui a été exposé suite au taillage précédent selon I.G. # Sceller le fom Core Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

Utilisateur: Lorraine Lamy Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Job: 32277 Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Quantité: Quantité: AAC0275 Catalyst N° DDM-9 41.0 Commentair Qty.: 0.0504 PINTE(s)/Unit Total: 0.0504 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 42.0 Commentair Qty.: 1.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 1.500 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 43.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine/N° 411-350. Heure Fin: 44.0 LAMINAGE PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Laminer deux pli de 9.7 oz 7781 S-Glass partout dans le moule. Le laminage doit être fait à l'aide de la résine N° 411-350 / 2% DDM-9. Heure Début: Heure Fin: Sceau: 45.0 FAIRE LA POCHE À VIDE Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage

Utilisateur:	Lorra	ine Lamy		<u>Feuille de Pr</u>	<u>rocédé</u>		
	Client: o Job:		Dart Aerospace Ltd.		om Dessin: SPACEPO éro Article: DKC134-00		
Numéro Jo		111		11411	oro Artiological Control		_
THE STATE OF THE S							
# Séq.:		Machine	ou Opération:		Description :	!	
		4- Sad	à vide Stretchlon 200			•	
		Laisse	er ségher gendant 4 heui	res minimum.			
			10/03/06	Heure Fin:	Sceau:	DELASTER OOMPOSITE	
		Date	Heure Debut.	neure rin:	_ Sceau		
				Curing Fin: DÉMOULAGE PIÈ	CE DART		
46.0		DÉMOUL	AGE 1	DEMOULAGE PIE	CE DAR!		
Cor	mmenta		: 0.00Hrs/ Run: 30.0000 DULAGE DES PIECES	Min Total Run : 0.5000Hrs	• .		
			•			tantian da na nagahimantan	
			uler la pièce en se serva ntes surfaces de la pièc	ant de la prise d'air sous le moi e.	ule en faisant dien att	tention de ne pas abimernes	
		4	21/2/06		OELASTER CONPOSITE 4		
47.0		Date:	Heure Début:	Heure Fin: TRIMAGE COMPO	Sceau:		
Coi	mmenta	ir Setun	0 00Hrs/ Run: 60 00001	Min Total Run : 1.0000Hrs			
			AGE DE FINITION	Total No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			
		Percer	les 8 trous sur la sectio	n supérieur de la pièce ainsi q	ue l'ouverture pour la	porte à l'aide du gabarit de	
		N° DT			•	•	
		Par l'ir	itérieur, percer les 8 dég	agement de ø .745" pour les s	spacers. (Ne pas per	cer la peau extérieur de la	
	•	pièce)	deler			·	
		Date:	7/03/06 Heure Début:_	Heure Fin:	Sceau:		
48.0		AAC0275		Catalyst N° DDM-9			
Cor	nmenta	ir Qty.: Cataly	0.0048 PINTE(s)/Unit st N° DDM-9	Total: 0.0048 PINTE(s)			
		·	4101				
49.0		N° de AAC0324	Lot: TATA	Résine (411R7530)	411-350 promo. 75min.		
	nmenta		0.150 KILOGRAMME(OGRAMME(s)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Résine	(411B7530) 411-350 pr	_			
		N° de l	ot:1-5244-	. 2			

tilisateur:	Lorraine	e Lamy	,	<u>Fe</u>	uille de P	rocédé			
Cli	lient: DA	ART	Dart Aerospace Ltd.			Nom Dessin: SPA			
Numéro J		<u> 2277</u>			Nun	méro Article: DKC	C134-00	JIA ·	
Numéro Job:								·····	
# Séq.:			e ou Opération:	·		Descrip	otion :	······································	
50.0		AAC0673			Fibre de verre Mia				
Comr	nmentair	•	0.0420 GALLON(s)/Ur de verre Miapoxy 66	Init Total: (0.0420 GALL	ON(s)			
		N° de	1 1/02/-	/			-		
51.0		PRÉPARA		Р	PRÉPARATION [DU MATÉRIEL DAF	.RT	- 1 Benne billing (1881 883) (88)	
Comr			o: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Mi PARATION DU MATÉRIE		0.0833Hrs				
			la préparation de la résin		antité requises	s, mix ration 2%	de Cat	talyst N° DDM-9 par	
		quanti	tité de résine N° 411-350.	•		G	ARTRILL		
		ر پنDate	3/03/06 Héure Début:_		e Fin:	Sceau:	31	<u></u>	
52.0		AC0448			Spacer N° D2213	j			
·		Space	er N° D2213 N° de	otal: 8 UNIT e Lot: / 53	320-1				
53.0	AS	ASSEMBL	_AGE 3	A:	SSEMBLAGE G	SÉNÉRALE DART			
Comr		•	o: 0.00Hrs/ Run: 45.0000N		: 0.7500Hrs				
	•	ASS⊏ı	MBLAGE GENERALE D	ES PIECES					
			l'assemblage des inserts			s trous prévus ?	à cet ef	ffet à l'aide de résine	· N°
	4	411-35	50 chargé à l'aide de Fibr	e de verre Miar	poxy 66				
•	!	Lamine	ner une pielle de 9 oz. sur	chacune des 2	: zones de 4 s	pacers.pour reb	boucher	r les trous.	
	1	Appliq	quer un pression sur les pi	ièces de 9 oz. à	à l'aide d'un bl	loc de bois et de	le pince:	es autoblocantes.	·
	ļ	Laisse	er sécher pendant 4 heure	es minimum.				oc. serni	
		Date:	?//03/66 Heure Début:_	Heure	Fin:	Sceau: Stranger		COMPOSITE 4	
		Ju			1 1111-		£		
		<u>_</u>		Curing Fin:				······································	
54.0		AC0275			Catalyst N° DDM-9	····		,	
Commi	mentair (•	0.0096 PINTE(s)/Unit	Total: U.U.	0096 PINTE(s)				
	1	N° de L	Lot: 4292						

Lorraine Lamy Feuille de Procédé Utilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 32277 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 55.0 0.300 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.300 KILOGRAMME(s) Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 56.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. Heure Fin: Date: LAMINAGE PIÈCE DART 57.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 55.0000Min Total Run: 0.9167Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Retirer les pinces et les blocs de bois Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz 7781 S-Glass sur le contour de la pièce selon le dessin. Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Début: Heure Fin: Sceau: Curing Fin:_ Curing Début:_ FINITION PIÈCE DART 58.0 FINITION 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART Sabler les surfaces de la pièces pour aider à l'adhésion du primer et enlever les imperfections. Percer les 8 trous des spacers afin de les déboucher. Quantité: Quantité: Date: Sceau:

Feuille de Procédé Lorraine Lamy Jtilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0019 Numěro Job: 32277 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Dupont Primer N° 1104S AAC0671 59.0 0.5000 GALLON(s)/Unit Total: 0.5000 GALLON(s) Commentair Qty.: Dupont Primer N° 1104S Dupont Activatior N° 7975S AAC0670 60.0 1.0000 PINTE(s)/Unit Total: 1.0000 PINTE(s) Commentair Qty.: Dupont Activatior N° 7975S Dupont Reducer N° 12375S AAC0672 61.0 0.1250 GALLON(s) 0.1250 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Dupont Reducer N° 12375S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 62.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART 63.0 PEINT/ PRIMER2 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PEINTURE / PRIMER DART Appliquer le primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) Selon I.G. Application de primer. Laisser sécher 3 heures minimum. Sceau Heure Fin: leure Début: Label N° D0600-141 AAC0445 64.0 1 UNITE(s) Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total: Label N° D0600-141 N° de Lot AAC0501 Résine Mia-Poxy 65.0 0.015 GALLON(s) Total Commentair Qty.: 0.015 GALLON(s)/Unit N° de Lot: Résine Mia-Poxy Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy AAC0502 66.0 0.030 PINTE(s)/Unit Total: 0.030 PINTE(s) Commentair Qty.: N° de Lot: Durcisseur 95 Pour Résine Mia-Poxy Surface Veil 67.0 AAC0444 1.00 VERGE CAR(s) 1.00 VERGE CAR(s)/Unit Commentair Qty.: Surface Veil N° de Lot:_

Feuille de Procédé Lorraine Lamy Itilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD BODY Dart Aerospace Ltd. DART Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: 32277 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART ASSEMBLAGE 3 68.0 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs Commentair Setup: ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART Coller le label D0600-141 sur le spacepod en plaçant un suface veil eu dessous et par dessus le label à l'aide de résine Mia Poxy selon I.F. # DKC134-0019-13 Sceau: leure débur: Heure fin: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens 69.0 AC0058 0.100 UNITE(s) Total: 0.100 UNITE(s)/Unit Commentair Qty.: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens N° de Lot Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens AC0059 70.0 0.078 UNITE(s)/Unit Total: 0.078 UNITE(s) Commentair Qty.: Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens FINITION PIÈCE DART FINITION 3 71.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs FINITION GÉNÉRALE Faire les réparations de finition s'il y a lieu à l'aide de Sikkens Faire un léger sablage (grit 220) de toutes les surfaces. Sceau leure Début: Dupont Primer N° 1104S 72.0 AAC067 0.2500 GALLON(s) 0.2500 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.; N° de Lot: Dupont Primer N° 1104S Dupont Activatior N° 7975S AAC0670 73.0 0.5000 PINTE(s) Total: 0.5000 PINTE(s)/Unit Commentair Qty.: N° de Lot: Dupont Activatior N° 7975S Dupont Reducer N° 12375S AAC0672 74.0 0.0625 GALLON() 0.0625 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: N° de Lot: Dupont Reducer N° 12375S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 75.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Masquer le label.

Lorraine Lamy Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD BODY DART Dart Aerospace Ltd. _ Client: Numéro Job: 32277 Numéro Article: DKC134-0019 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART PEINT/ PRIMER2 76.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs APPLICATION DE PRIMER Appliquer deux couches de primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer) selon les instruction du manufacturier, en prenant bien soin d'attendre 10 minutes entre les deux couches. Laisser ségher pendant un mimimum de 3 heures. Heure Fin: eure Début: Sceau: 77.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs INSPECTION GÉNÉRALE Faire l'inspection générale de la pièces selon le dessin par le département de la qualité.